


MAR40

MARTINETTI MECCANICI A VITE TRASLANTE
⟨sistemi di sollevamento e azionamento⟩

SCREW JACKS
⟨lifting and actuation systems⟩

SPINDELHUBGETRIEBE
⟨Hub- und Antriebssysteme⟩



Sistema di costruzione modulare per una soluzione versatile e completa, i martinetti meccanici permettono di trasformare un movimento rotatorio in un movimento lineare di sollevamento e/o traslazione «in trazione o spinta».

- Vite trapezia in acciaio inox AISI 304, filettatura **TPN Ø14 - passo 4 mm**
- Carter in alluminio anodizzato, alberi e ingranaggi in acciaio induriti con trattamento superficiale con elevata resistenza all'usura
- Lubrificati con grasso lunga vita Klüber, non necessitano di manutenzione
- Lunghezze standard vite trapezia in **mm: 100 - 200 - 300 - 400 - 700 - 1000**
- Possono essere utilizzati singolarmente oppure in gruppi opportunamente collegati tramite alberi, giunti e/o rinvii angolari
- Movimento manuale o motorizzato
- Possibilità di visualizzazione

The FIAMA series of screw jacks is a modular mechanical system, for a complete and versatile solution, which transforms rotary movements into linear «push/pull» movements.

- Trapezoidal screw in AISI 304, stainless steel, **TPN Ø14 - 4mm pitch**
- Case in anodized aluminium, shafts and gears treated with PRONOX wear-resistant surface hardening
- Trapezoidal screw standard lengths in **mm: 100 - 200 - 300 - 400 - 700 - 1000**
- Maintenance-free: lubricated with long-life "Klüber grease"
- Can be used individually or combined using flexible shafts, couplings and gearboxes
- Manual or motorized motion
- Possibility to apply a display unit

Baukastensystem für eine vollständige und flexible Lösung, die Hubgetriebe mit Stehende Spindel erlauben die Umsetzung von einer Umdrehung in eine Linearverstellung, «in Zug und/oder Druck»

- Trapezspindel in Edelstahl AISI 304, **TPN Ø14 - 4mm Steigung**
- Gehäuse in schwarz eloxiertes Aluminium, Stahl-Kegelradgetriebe mit PRONOX-Verhärtung (Verschleiss- und Dauerfestig)
- Long-life Schmierfett Klüber, benötigt keine Instandhaltung
- Spindel Standard Längen in **mm: 100 - 200 - 300 - 400 - 700 - 1000**
- Sie können einzeln oder in Gruppen mit Wellen, Kupplungen und/oder Kegelradgetriebe angeschlossen, verwendet werden
- Motorisierte oder manuelle Verstellung
- Visualisierte Ausführungen

SIGLA DI ORDINAZIONE - ORDER CODE - BESTELLMUSTER

MAR40 **1/1** **200**

RAPPORTE DI RIDUZIONE - REDUCTION RATIOS - ÜBERSETZUNGEN

1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/7,5 - 1/10 - 1/15 - 1/20 - 1/30 - 1/40

LUNGHEZZA ASTA FILLETTATA - THREADED SCREW LENGTH - TRAPEZSPINDEL LÄNGE «MM»

50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 700 - 1000

Per versioni visualizzate e movimentate, per il montaggio di più martinetti e l'accoppiamento a giunti, trasmissioni e rinvii angolari, rivolgersi all'ufficio tecnico.
For applications with displays, motors, multiple screw jacks and combinations with flexible or rigid shafts and gearboxs, please contact the Engineering Dept.

Für visualisierte und handhabende Ausführungen, für Baugruppen und kupplungen mit Flexible-und Gelenkwellen, Winkelgetrieben, bitte die Konstruktionsabteilung kontaktie-

Senso di rotazione vite - screw rotation direction - Spindel Drehrichtung	DX / destra - clockwise - rechts	Fr carico radiale - radial load - Radialbelastung	50 N (10 N \cong 1 kg)
Dimensione vite - screw dimension - Spindel-Abmessung	TPN Ø14 - passo 4 mm	Fa carico assiale in trazione e compressione - push/pull axial load - Axialbelastung in Zug und Druck	700 N (10 N \cong 1 kg)
Carter: materiale - material	Aluminium: anodizzato nero - black anodized - schwarz eloxiert	Carico vite - screw load - Spindelbelastung	non ammesso - not allowed nicht erlaubt
Carter: peso - weight - Gewicht	0,5 kg	Max nr. di giri in ingresso - input max rotation speed - Max Eingangsumdrehungsgeschwindigkeit	1500 Rpm
Vite trapezia - trapezoidal screw - Trapezspindel: materiale - material	AISI 303: acciaio inox - stainless steel - Edelstahl	Gioco massimo - max gear-play tolerance - Max Zahnradspiel	0,75° \div 1,5°
Peso vite/m - screw weight/m - Spindel Gewicht/m	0,9 kg	Durata - life - Lebensdauer	10.000 ore
Alberi - shafts- Wellen: materiale - material	acciaio trattato -treated steel - verhärtetes Stahl	Lubrificazione grasso - grease lubrication - Fettschmierung	Klüber AG 11-462
Ingranaggi - gears - Verzahnung: materiale - material	acciaio trattato -treated steel - verhärtetes Stahl	Temperatura di lavoro - working temperature - Betriebstemperatur	-20 +80°

RAPPORTI DI RIDUZIONE REDUCTION RATIO ÜBERSETZUNGEN	1/1	1/2	1/4	1/7,5	1/10	1/15	1/20	1/30	1/40	
RENDIMENTO EFFICIENCY LEISTUNG	%	0,72	0,71	0,67	0,66	0,44*	0,34*	0,44*	0,21*	0,29*
COPPIA IN INGRESSO INPUT TORQUE EINGANGSDREHMOMENT	Nm	8,26	4,20	2,24	1,21	1,38	1,16	0,68	0,95	0,52
COPPIA IN USCITA OUTPUT TORQUE AUSGANGSDREHMOMENT	Nm	6	6	6	6	6	6	6	6	6
VELOCITÀ DI TRASLAZIONE LINEAR SPEED SPINDELGESCHWINDIGKEIT	mm/s	100	50	25	13,3	10	6,6	5	3,3	2,5

INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere eseguita in modo da non creare carichi radiali/laterali, principale causa di guasti, sull'asta fillettata. L'asta e il piano di fissaggio del riduttore devono essere ortogonali ed è necessario verificare l'assialità tra il carico e l'asta stessa evitando eccentricità. Per l'applicazione di più martinetti (collegati anche tramite trasmissioni) è indispensabile che i terminali siano perfettamente allineati per ripartire il carico in modo uniforme, in questo caso è consigliabile l'uso di giunti per assorbire i disallineamenti.

VERIFICA DIMENSIONAMENTO DEL «MAR»

- **Carico (kg)** = la forza applicata alla vite traslante del martinetto
- **Velocità di rotazione (mm/min)** = è la velocità desiderata di movimentazione del carico, è buona norma limitare la velocità di rotazione a «max 1500 rpm» in entrata
- **Corsa (mm)** = è la misura lineare necessaria per movimentare il carico, in genere coincide con la lunghezza totale dell'asta fillettata
- **Protezione (opzionale)** = è necessaria per proteggere l'asta da impurità, sporcizia, corpi estranei e/o montaggio e movimenti oscillanti
- **Momento torcente (Nm)** = coppia richiesta per la movimentazione del carico

INSTALLATION

Installation must not create radial/lateral loads, which are the main cause of failure, on the threaded bar. The plane to which the screw jack is fixed and the threaded bar must be orthogonal and the load and the bar must be coaxial avoiding eccentricity. When applying multiple jacks (connected also by transmissions) the terminals must be perfectly aligned so that the load is uniformly distributed; in this case it is recommendable to use couplings to compensate misalignments.

SIZING VERIFICATION


- **Load (Kg)** = the force which is applied to the threaded bar of the screw jack
- **Linear speed (mm/min)** = the desired linear speed of the load; it is recommendable to limit the input rotary speed to max 1500 rpm
- **Stroke (mm)** = it is the linear distance that the load must be moved, generally it coincides with the total length of the threaded bar
- **Protective cover (optional)** = necessary to protect the bar in case of contamination, dust, foreign objects and/or oscillating installation and movements
- **Torque (Nm)** = torque required for the handling of the load

EINBAU

Der Einbau muss so durchgeführt werden dass es keine Radialbelastungen gibt, Hauptursache für Brüche an der Trapezspindel. Die Spindel und die Montagefläche vom Stirn-Getrieb muss orthogonal sein und es ist nötig die Ausrichtung zwischen die Belastung und die Spindel kontrollieren um Exzentrizität zu vermeiden. Für den Anbau von mehr Spindelhubgetriebe (auch durch Wellen verbunden) ist es wesentlich, dass die Kupplungen perfekt ausgerichtet sind um die Last gleichmäßig zu verteilen. In diesem Fall wird der Einsatz von flexible Anschlüssen empfohlen, um Fehlausrichtungen zu absorbieren.

DIMENSIONIERUNGSPRÜFUNG VON «MAR»

- **Last (kg)** = die Kraft die auf die Spindel angewendet wird
- **Spindelgeschwindigkeit (mm/min)** = die gewünschte Geschwindigkeit der Lasthandhabung. Darauf achten das die Antriebsgeschwindigkeit auf Spindel «max 1500 Rpm» ist
- **Messweg (mm)** = die nötige Linearmessung um die Last zu bewegen, normalerweise übereinstimmt mit der Gesamtlänge von der Trapezspindel
- **Schutzrohr (auf Anfrage)** = es ist nötig wann die Spindel von Unreinheiten, Schmutz, Fremdkörper und/oder Montage und Schwenkbewegungen zu schützen ist

CARICHI RADIALI E ASSIALI**RADIAL AND AXIAL LOADS****RADIAL- UND AXIALBELASTUNGEN**

I carichi agenti sugli alberi possono essere di due tipi: radiali 'Fr' (forza radiale) ed assiali 'Fa' (forza assiale) in riferimento all'asse dell'albero stesso; possono essere in trazione o compressione (da indicare in fase d'ordine).

Fr - forza/carico radiale

agisce in direzione perpendicolare all'albero/asse

Fa - forza/carico assiale

agisce in direzione dell'albero/asse

The loads acting on the shafts can be of two types: radial 'Fr' (radial force) and axial 'Fa' (axial force), referred to the axis of the shaft; when ordering specify whether the load is pull or push type.

Fr - force / radial load

acting in perpendicular direction to the shaft / axis

Fa - force / axial load

acting of the shaft / axis





Die auf die Wellen einwirkenden Belastungen können von zwei Arten sein: radial 'Fr' (radial Stärke) und axial 'Fa' (axialStärke), in Bezug auf die Achse der Welle; die Last kann in Zug oder Druck sein (bei Bestellung angeben).

Fr - Stärke / Radiallast

wirkt senkrecht auf die Welle / Achse

Fa - Stärke / Axiallast

wirkt waagerecht auf Welle / Achse



1. Vite trapezia Ø14 X 4 - Trapezoidal screw - Trapezgewinde Ø14 X 4

2. Nr. 3 M4 di fissaggio - nr. 3 fixing screws M4 - Nr. 3 Befestigungsschrauben M4

MOLTEPLICI SETTORI DI IMPIEGO: OVUNQUE SI RENDA NECESSARIO SOLLEVARE PESI IMPORTANTI, REGOLARE LE ALTEZZE O CAMBI FORMATO NELLE MACCHINE AUTOMATIZZATE PER LAVORAZIONE PLASTICA, LAMIERA, NELL'ALIMENTARE, TESSILE, STAMPA/CARTA, NEL PACKAGING, ETICHETTATURA, RIEMPIMENTO, NELLE LINEE DI ASSEMBLAGGIO, PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO E/O REGOLAZIONE, ELEVATORI E SOLLEVATORI.

THERE ARE MANY POSSIBILITIES OF APPLICATION: WHEREVER IT IS NECESSARY TO LIFT IMPORTANT LOADS, ADJUST HEIGHTS OR FORMAT CHANGES IN AUTOMATIC MACHINES FOR PLASTICS, METALS, FOOD, TEXTILE, PRINTING, PACKAGING, LABELING, FILLING, ASSEMBLY LINES, LIFTING/ADJUSTMENT PLATFORMS, ELEVATION/LIFTING MECHANISMS.

ZÄHLREICHE ANWENDUNGEN: WO IMMER NOTWENDIG IST SCHWERE GEWICHTE ZU HEBEN, HÖHEN REGULIEREN ODER FORMATVERSTELLUNG IN AUTOMATISCHEN MASCHINEN FÜR DIE VERARBEITUNG VON KUNSTSTOFF, BLECH, IN LEBENSMITTELINDUSTRIE, TEXTIL, DRUCK / PAPIER, VERPACKUNG, ETIKETTERUNG, FÜLLUNG IN MONTAGELINIEN, HEBEBÜHNEN UND/ODER EINSTELLUNG VON LASTENAUFZÜGE UND LIFTER.

